ISTRUZIONI PER L'USO: CEROTTI DERMAPROX™

Descrizione:
I cerotti DermaProx™ sono realizzati con materiali traspiranti, che assorbono l'umidità e privi di sostanze adesive. L'assenza di uno strato adesivo elimina i rischi associati a flusso d'aria compromesso, lacerazione della pelle o residui che ospitano contaminanti che potrebbero rimanere sulle superfici dei tavoli. I cerotti DermaProx™ consentono il flusso d'aria sulla pelle del paziente, favorendo la traspirazione e mantenendo la pelle asciutta e intatta. Forniscono una barriera contro l'abrasione e il taglio. I cerotti DermaProx™ hanno lo scopo di ridurre l'arrossamento cutaneo post-operatorio, un indicatore precoce di rottura cutanea, nonché la formazione di vesciche e lacerazioni cutanee spesso associate a prodotti che incorporano supporti adesivi.

Figura 1



Indicazioni:
I cerotti DermaProx™ consentono il flusso d'aria sulla pelle del paziente, favorendo la traspirazione e mantenendo la pelle asciutta e intatta. Forniscono una barriera tra la pelle dei pazienti e le superfici dure, tra cui accessi venosi, cateteri di plastica, derivazioni ECG, ecc. Utilizzare i cerotti DermaProx™ per la protezione della pelle al posto di coperte o schiuma alveolata.

Questo prodotto può essere utilizzato per varie esigenze di posizionamento, tra cui la protezione di protuberanze ossee, come imbottitura contro attrezzature rigide, ecc. sia nelle sale operatorie che nelle aree critiche per la cura del paziente, comprese le unità di terapia intensiva.

Controindicazioni:
Questo prodotto non è sterile e NON deve essere utilizzato come medicazione per ferite in procedure post-chirurgiche o terapeutiche.

Avvertenze:
I cerotti DermaProx™ NON devono essere utilizzati o posti a diretto contatto con ferite aperte.

Istruzioni per l'uso:
1. Aprire la confezione e rimuovere i cerotti DermaProx™
2. Posizionare i cerotti sopra (o sotto) l'area del paziente (o del dispositivo) da coprire e/o proteggere
3. Se è necessario un supporto o una protezione aggiuntiva, i cerotti possono essere stratificati o piegati

Conservazione e durata di conservazione:
Per ottenere i migliori risultati, conservare a temperatura ambiente normale, 15-30 gradi C (59-86 gradi F). Tenere lontano dalla luce UV diretta.

LITIFUDP002 R0 12/2/2022

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

REGISTRAZIONE FDA
CERTIFICATO ISO 13485

xodusmedical.com/eifu

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CH REP
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland